






Схемы стыковки холодильных витрин G110

Стыковка	Схема
<i>SM+SM</i>	
<i>SM+SV</i>	
<i>SV+SV</i>	
<i>VM+VM</i>	
<i>VM+VV</i>	

| - полнопрофильная перегородка.